

Lot	Désignation	Adjudication
1	<p>MERCEDES BENZ SPRINTER Fourgon (modèle juillet 2021) 311 CDI 37 3T5 First Propulsion Léger GG-139-RX MEC : 02/06/2022 N° de série : W1V9076331P453209 26 309km Sous réserve de l'état du véhicule et du kilométrage</p> <p>1 clés, pas de carte grise (FIV)</p> <p>Pb de carrosserie</p> <p>Avant gauche (aile et pare-chocs) : présence de rayures superficielles et petits éclats de peinture. - Capot : micro-rayures visibles . - Pare-chocs avant : marques de frottement et éraflures situées sur l'angle droit. - Portière conducteur : rayure horizontale de taille et léger enfoncement localisé près de la poignée. - Portière arrière gauche : rayures verticales en partie basse, au niveau du bas de caisse. - Aile arrière gauche : légère déformation avec écaillage de la peinture sur le bord d'aile. - Arrière du véhicule (coffre et pare-chocs) : impacts et rayures notés sur le pare-chocs arrière, usure visible au niveau du seuil de chargement. - Aile arrière droite : fines rayures et début de corrosion léger au bord du passage de roue. - Portière arrière droite : rayure discrète en partie basse du panneau. - Portière passager avant : petite bosse en partie médiane, accompagnée de micro-rayures. - Aile avant droite : impacts de gravillons - Rétroviseurs extérieurs : rayures et éraflures - Bas de caisse : impacts légers et traces de frottement.</p>	15 200
5	<p>MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI 37 3T5 First Propulsion Léger Fourgon (modèle septembre 2021) GG-119-RY MEC : 02/06/2022 N° de série : W1V9076331P453210 Km : 101 460 Contrôle Technique en date du 09/09/25 à la charge de l'acquéreur (84€) manque bouchon du liquide de frein Carte grise présente Batterie à plat, prévoir un booster</p> <p>État général du véhicule : moyen, dégâts à l'arrière</p> <p>Pb de carrosserie : - rayures et traces d'impact sur le pare choc - bosses sur le côté gauche - enfoncements multiples sur les portes arrières - feu arrière droit endommagé/cassé - panneau arrière droit enfoncé et déformé - déformation visible au dessus des portes arrières (bosse sur la tête)</p>	10 700
6	<p>MERCEDES BENZ SPRINTER 315 CDI 39 3T5 First Propulsion Léger VENDU SUR DESIGNATION (plus de plaquette de freins arrière, prévoir un plateau, non roulant) Fourgon (modèle septembre 2021) GH-329-VB MEC : 29/07/2022 N° de série : W1V9106231P485174 Km : 119 980 Contrôle Technique en date du 10/09/25 à la charge l'acquéreur 84€ Carte grise présente</p> <p>État général du véhicule : moyen</p> <p>Pb de carrosserie : - choc entre pare-choc et bloc optique - pare-choc enfoncé et rouillé - impact capot côté droit - bosses sur les portes arrières notamment sur la partie inférieure gauche - enfoncement visible sur la partie supérieure gauche du toit</p> <p>Véhicule à récupérer à AVRANCHES uniquement sur rendez-vous</p>	9 300

Lot	Désignation	Adjudication
7	<p>MERCEDES BENZ SPRINTER 211 CDI 39S 3T0 Traction Fourgon (modèle février 2018) FS-056-WK MEC : 22/09/2020 N° de série : W1V9106231P221339 Km : 249 733 Contrôle technique en date du 09/09/25 à la charge de l'acquéreur (84€) Carte grise présente Batterie à plat, prévoir un booster</p> <p>État général du véhicule : moyen présentant des chocs localisés</p> <p>Pb carrosserie de la face avant, aile avant gauche, flanc latéral gauche, face arrière :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- manque du cache du crochet d'attelage (trou ouvert)</li><li>- enfoncement marqué et déformation de l'aile avant gauche ainsi que des rayures profondes</li><li>- rayures longitudinales de l'aile arrière vers la porte latérale et enfoncements ponctuels visibles</li><li>- légère déformation du bas de caisse latéral gauche</li><li>- enfoncement de la porte arrière droite et rayures profondes</li><li>- déformation légère du pare choc arrière</li><li>-</li></ul>	6 000