MERCEDES BENZ VITO Fourgon (modèle juillet 2020) 110 CDI Long Pro Traction FX-531-RL MEC: 09/03/2021 N° de série: W1V44760313843869 Km: 97 015  Moteur cassé, pas de clé pas de carte grise (FIV)  Pb carrosserie Avant du véhicule - Pare-chocs avant: traces de frottement visibles côté droit, peinture éraflée Capot: micro-rayures de surface - Optiques: traces d'usure légère	5 400
110 CDI Long Pro Traction FX-531-RL MEC: 09/03/2021 N° de série: W1V44760313843869 Km: 97 015  Moteur cassé, pas de clé pas de carte grise (FIV)  Pb carrosserie Avant du véhicule - Pare-chocs avant: traces de frottement visibles côté droit, peinture éraflée Capot: micro-rayures de surface - Optiques: traces d'usure légère	
FX-531-RL MEC: 09/03/2021 N° de série: W1V44760313843869 Km: 97 015  Moteur cassé, pas de clé pas de carte grise (FIV)  Pb carrosserie Avant du véhicule - Pare-chocs avant: traces de frottement visibles côté droit, peinture éraflée Capot: micro-rayures de surface - Optiques: traces d'usure légère	
MEC: 09/03/2021 N° de série: W1V44760313843869 Km: 97 015  Moteur cassé, pas de clé pas de carte grise (FIV)  Pb carrosserie Avant du véhicule - Pare-chocs avant: traces de frottement visibles côté droit, peinture éraflée Capot: micro-rayures de surface - Optiques: traces d'usure légère	
N° de série : W1V44760313843869 Km : 97 015  Moteur cassé, pas de clé pas de carte grise (FIV)  Pb carrosserie Avant du véhicule - Pare-chocs avant : traces de frottement visibles côté droit, peinture éraflée Capot : micro-rayures de surface - Optiques : traces d'usure légère	
Km: 97 015  Moteur cassé, pas de clé pas de carte grise (FIV)  Pb carrosserie  Avant du véhicule  - Pare-chocs avant: traces de frottement visibles côté droit, peinture éraflée.  - Capot: micro-rayures de surface  - Optiques: traces d'usure légère	
Moteur cassé, pas de clé pas de carte grise (FIV)  Pb carrosserie  Avant du véhicule  - Pare-chocs avant : traces de frottement visibles côté droit, peinture éraflée.  - Capot : micro-rayures de surface  - Optiques : traces d'usure légère	
Pb carrosserie Avant du véhicule - Pare-chocs avant : traces de frottement visibles côté droit, peinture éraflée Capot : micro-rayures de surface - Optiques : traces d'usure légère	
Avant du véhicule - Pare-chocs avant : traces de frottement visibles côté droit, peinture éraflée Capot : micro-rayures de surface - Optiques : traces d'usure légère	
<ul> <li>- Pare-chocs avant : traces de frottement visibles côté droit, peinture éraflée.</li> <li>- Capot : micro-rayures de surface</li> <li>- Optiques : traces d'usure légère</li> </ul>	
- Capot : micro-rayures de surface - Optiques : traces d'usure légère	
- Optiques : traces d'usure légère	
Arrière du véhicule	
- Pare-chocs arrière : impact marqué au centre-gauche, peinture écaillée	
- Coffre/hayon : petites rayures horizontales près de la serrure et sur la partie inférieure.	
Côté gauche - Portières gauche (avant + arrière) : rayures longues principalement sur la zone centrale.	
- Aile arrière gauche : bosse légère au-dessus de l'arc de roue, déformation visible.	
- Bas de caisse : traces de frottement sur la partie inférieure.	
Côté droit	
- Portière avant droite : impact ponctuel, peinture légèrement écaillée.	
- Aile avant droite : rayure fine verticale proche de l'optique.	
- Bas de caisse : frottements superficiels, peinture abrasée.	
Lot vendu sur désignation à l'Hôtel des ventes de VIRE	
En l'état	
Lot Volontaire : Frais à 22,80% TTC	
TVA Récupérable	
Enlèvement maximum 15jours après la vente à VIRE	
209 MERCEDES BENZ SPRINTER	3 000
Fourgon (modèle février 2018)	
314 CDI 39S 3T5 Traction	
FP-751-YM MEC : 22/05/2020	
N° de série : WDB9106231P119206	
Km: 193 834	
1 clés, pas de carte grise	
Véhicule non roulant, moteur HS	
Pb carrosserie	
Partie avant	
- Pare-chocs avant : Rayures superficielles, chocs localisés sur les angles.	
- Capot : Légères micro-rayures visibles	
- Ailes avant gauche et droite : Rayures horizontales, un enfoncement léger sur une aile.	
Partie latérale gauche	
- Portière avant gauche : Rayures multiples	
<ul> <li>Portière arrière gauche : Enfoncement avec rayures associées visibles</li> <li>Bas de caisse gauche : Éclats de peinture avec début de corrosion.</li> </ul>	
bus de caisse gaucile. Leiats de peniture avec debut de corrosion.	
Partie latérale droite	
- Portière avant droite : Micro-rayures dispersées	
- Portière arrière droite : Rayures profondes, enfoncement léger.	
- Bas de caisse droit : Peinture écaillée, risque de corrosion.	
Lot vendu SUR DESIGNATION, à récupérer à l'hôtel des ventes de SAINT PAIR SUR MER	
En l'état	
Lot Volontaire : Frais à 22,80% TTC	
TVA Récupérable	

Lot	Désignation	Adjudication
211	MERCEDES BENZ SPRINTER 314 CDI 43S 3T5 Propulsion	6 000
	Fourgon (modèle Février 2018)	
	FP-655-YM	
	MEC : 22/05/2020	
	N° de série : W1V9076351P193655	
	349689 kms	
	Contrôle Technique en date du 09/09/25 à la charge de l'acquéreur (84€)	
	Carte grise présente Batterie à plat, prévoir un booster	
	État extérieur du véhicule : carrosserie très abimée, chocs importants et éléments cassés	
	Dh da assusassita :	
	Pb de carrosserie :	
	- aile avant gauche enfoncée et froissée	
	- bas de caisse côté conducteur déformé	
	- crochet manquant du pare-choc avant - rayures visibles sur la portière passager	
	- enfoncements et rayures sur les panneaux latéraux	
	- Bosses et rayures côté passager	
	- pare-choc arrière fissuré	
	- optiques arrières fissurés et cassés	
	- portes arrières avec enfoncements visibles	
	portes urneres avec enfoncements visibles	
	Lot vendu SUR DESIGNATION, à récupérer à l'hôtel des ventes de SAINT PAIR SUR MER	
	En l'état	
	Lot Volontaire : Frais à 22,80% TTC	
	TVA Récupérable	
212	MERCEDES BENZ SPRINTER 215 CDI 39 3T First Propulsion Léger VENDU SUR DESIGNATION (plus de plaquette de freins arrière,	8 000
	prévoir un plateau, non roulant)	
	Fourgon (modèle septembre 2021)	
	GH-329-VB	
	MEC: 29/07/2022	
	N° de série : W1V9106231P485174	
	Km: 119 980	
	Contrôle Technique en date du 10/09/25 à la charge l'acquéreur 84€	
	Carte grise présente	
	État général du véhicule : moyen	
	Pb de carrosserie :	
	- choc entre pare-choc et bloc optique	
	- pare-choc enfoncé et rouillé	
	- impact capot côté droit	
	- bosses sur les portes arrières notamment sur la partie inférieure gauche	
	- enfoncement visible sur la partie supérieure gauche du toit	
	Lot vendu SUR DESIGNATION, à récupérer à l'hôtel des ventes de SAINT PAIR SUR MER En l'état	
	Lot Volontaire : Frais à 22,80% TTC	
	TVA Récupérable	1